

## 11月期安全パトロール（破間川管内）を実施しました！

工事安全対策協議会（破間川分会）は、安全パトロールを11月22日（火）に実施しました。

今回は清水沢川砂防堰堤工事用道路外工事及び竜光護岸改築その5工事の現場です。清水沢川は12月から工事休止となるため現場の跡片付け、竜光護岸は狭いスペースに護床工を工事していました。両現場ともきれいに整理・整頓され、事故ゼロを目指している意思が感じました。

これから積雪期に入るため、いっそう工事事故撲「ゼロ」を目指して実施して欲しいと思います。

### 【清水沢川砂防堰堤工事用道路外工事】

#### 工事概要説明



#### 点検結果講評



### 【竜光護岸改築その5工事】

#### 現場事務所点検



#### 工事現場点検

