

大源太川第1号砂防堰堤を視察

～湯沢学園教職員の方々に現地説明を行いました～


令和5年8月4日(金)に湯沢学園教職員の方々が研修の一環として、大源太川第1号砂防堰堤を視察されました。

湯沢学園の教職員18名が視察に訪れ、大源太川第1号砂防堰堤施工の契機や補強に至った経緯、施工内容などを説明しました。


また、橋や仮排水トンネルから堰堤全体を眺めていただき、砂防堰堤の構造（アーチ式等）やトンネルの施工方法などの質疑が飛び交い、有意義な現地視察となりました。



現地説明状況



橋から補強箇所を確認



仮排水トンネル呑口部・吐口部の視察状況