

安全に施設を利用していただくために！ ～GW前の砂防施設安全利用点検を実施～

4月15、16日の2日間にわたり、GW前の砂防施設安全利用点検を実施しました。

安全利用点検は、水辺の利用機会が増えるGW前と夏休み前に毎年実施しており、今回は、南魚沼市や湯沢町の職員の方にも参加いただき、登川流路工河川公園2箇所（長大橋、滝谷橋付近）と大源太川第1号砂防堰堤周辺の計3箇所の点検を行いました。

点検で確認された補修対象箇所については、GW前までに作業完了を予定しています。

▷点検の様子 と 補修予定箇所の例



階段の欠損部(要補修)



転落防止柵(要再設置)



劣化した看板(要補修)



←危険箇所がないか確認



点検結果の確認と共有→

河川や水辺では天候等に十分注意して安全な利用をお願いします。