

安全に施設を利用していただくために！ ～GW前の砂防施設安全利用点検を実施～

4月15日に登川で南魚沼市と合同で「GW前の砂防施設安全利用点検」を実施しました。

安全利用点検は、毎年、水辺の利用機会が増えるGW前と夏休み前に実施しており、今回は登川の長大橋及び滝谷橋付近にある河川公園において点検しました。

現地は雪が広く残っており、見ることのできる範囲での点検となりましたが、雪の影響による看板破損や木の枝折れ等が確認されました。確認された破損物等については、準備ができ次第補修を行います。

また、今回確認出来なかった箇所についても、引き続き雪解け状況にあわせて確認を実施していきます。

▶点検の様子 と 補修予定箇所の例



看板の破損(要補修)



転落防止柵未設置(要設置)



立ち入り防止チェーンの破損(要補修)



危険箇所がないか確認 →
(残雪が多い状況です)

← 参加者で点検結果の
確認と共有



雪解け水が多い状況です。

河川や水辺では天候等に十分注意して安全な利用をお願いします。