湯沢砂防事務所

平成18年4月12日
12:00現在

湯沢砂防事務所管内における融雪および土砂流出状況に関する ヘリコプター調査（第2回）

今冬は12月から異例の豪雪となり、各地で雪崩等の被害が発生しました。また、新潟県中越地震により被害を受けた地域については、土砂災害についても引き続き警戒していく必要があります。

湯沢砂防事務所では、融雪期の３月～５月、管内の融雪、土砂流出状況等を把握するためにヘリコプターによる調査をおこなっています。

● 調査日時　平成18年4月10日（月） AM 9時00分～PM4時15分
平成18年4月11日（火） AM10時00分～PM4時15分

● 調査内容　湯沢砂防事務所管内について、砂防設備のある渓流を中心に、融雪状況、雪崩の発生状況、斜面の荒廃状況、土砂流出状況、砂防設備の状況についてヘリコプターによって目視で調査を行ないました。

● フライトコース　①芋川流域
②清津川下流→中津川→登川→三国川
③大源太川→魚野川上流→清津川上流
④佐梨川→破間川

● 調査結果　〈①芋川流域〉
・小規模な雪崩や土砂流出は多少発生していましたが、大規模なものはありません。
・東竹沢地区・寺野地区の仮排水路に異常は認められません。
〈②～ ④ 芋川以外の調査流域〉
・小規模な雪崩や土砂流出は多少発生していましたが、大規模なものはありません。

● 今後の予定　融雪が終了するまで、今後数回ヘリコプターによる調査を行い、状況の把握に努めるとともに、地上からも砂防設備等の点検を行う予定です。

【問い合わせ先】
北陸地方整備局湯沢砂防事務所　調査課
TEL025－784－2073
http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/

参　考

上空からみた管内の融雪状況

芋川流域東竹沢地区（長岡市）

芋川流域十二平地区（小千谷市）

芋川流域塩谷地区（川口町）

芋川流域竜光地区（魚沼市）

登川流域登川流路工（南魚沼市）

大源太川流域大源太湖（湯沢町）

中津川流域結東地区（津南町）

中津川流域小赤沢地区（栄村）