湯沢砂防事務所 記者発表資料	記　者　発　表 資料配付日時	平成２３年　７月３１日 １５時００分

「平成２３年７月災害」に対する
湯沢砂防事務所の対応（第１報）

１．被害状況

・南魚沼市の土石流危険渓流災害が発生。
①高平沢（たかだいらさわ）　住家１戸半壊、市道に土砂堆積
②土沢（つちさわ）　住戸１戸一部破損
③蛭窪（ひるくぼ）　非住家２戸（一部破損と床下浸水が１戸ずつ）
なお、人的被害は、いずれの箇所もなし（自主避難していたため）

土沢上空写真

高平沢上空写真

土沢（小川地区）被災状況

高平沢（土沢地区）被災状況

２．ヘリによる空からの現地調査

・３０日　１３：３０～１５：２５に実施。
・３１日　　９：１５～１４：１０に実施。
①三国川の土石流災害箇所については分析中
②他の渓流は土石流災害や大規模崩壊箇所は確認されず

高平沢・土沢上空写真（３０日撮影）

３．巡視による現地調査

・３０日　１３：００～１８：５５に実施。
・３１日　　８：４０～実施中
①小規模な施設付近の土砂流出は確認された。
②相当量の立木の流出と鋼製透過型砂防堰堤の効果が検証された。
③大規模な被災施設等は確認されず

小規模な土砂流出状況

小規模な土砂流出

立木の流出状況

土石流・流木捕捉状況

４．湯沢砂防事務所の体制

・湯沢砂防支部の設置状況

①７月２８日　　８時５５分　　警戒体制発令
②７月２９日　１３時２０分　　非常体制移行
③７月３１日　１３時４５分　　※注意体制移行
　※ヘリ巡視、地上巡視結果及び気象等状況から二次災害が予想されないため

【問い合わせ先】
025-784-2263（代表）
国土交通省 北陸地方整備局
湯沢砂防事務所
副所長　　川村　修蔵
品質確保課長　窪　宗昭