

## ～工事現場の安全パトロールを実施しました！！～

湯沢砂防事務所工事安全対策協議会では、工事の安全施工を目指し毎月工事現場の安全パトロールを実施しています。

今回は、**湯沢分会のパトロール(11月25日実施)**の様子を紹介します。



登川流路工第9号床固工深掘対策工事  
点検状況



登川流路工第6号床固工深掘対策他工事  
点検状況



大源太川流路工改築その2工事  
点検後意見交換

11月25日に湯沢分会として今年7回目となる安全パトロールを実施しました。当日は雨まじりのなか、受発注者合計22名の参加で、「大源太川流路工改築その2工事」、「登川流路工第6号床固工深掘対策他工事」、「登川流路工第9号床固工深掘対策工事」の現場で行いました。点検終了後、現場毎に意見交換を行い参加者から良かった点、改善すべき点を報告いただき、改善すべき点については早急に改善措置を図る旨、現場代理人より回答がありました。降雪時期を迎え、工程の進捗や気象の変化を念頭に危険予知を行い、無事故で完成を目指して下さい。