

安全に施設を利用していただくために！ ～夏休み前の砂防施設安全利用点検を実施～

6月24日（木）から6月30日（水）にかけて、延べ39名が参加し、事務所管内12箇所において夏休み前の砂防施設安全利用点検を実施しました。

本点検は、多くの方が水辺を利用される機会が増える夏休み前に、砂防施設やその周辺設備を安全に利用していただくことを目的として毎年実施しています。点検には地元行政機関職員やYSSE（湯沢砂防スペシャルエンジニア）の方にも参加いただき、それぞれの立場、目線で点検を実施しました。

今回の点検で指摘があった箇所については、夏休み前までに対策を実施予定です。

砂防施設周辺の点検の様子



点検指摘箇所

水無川流路工



登り降りするトラップが折れ曲がっているため新規に取り替える。



七ツ釜下流砂防堰堤



東竹沢砂防堰堤群

注意
展示異形ブロックの前に注意喚起看板を設置。

木製ベンチが腐食しているため撤去。

施設を利用する際は天候等に十分注意して安全な利用をお願いします

点検箇所一覧

破間川出張所管内 6月24日(木)

- ・東竹沢砂防堰堤群
- ・寺野山腹工
- ・竜光遊砂地

湯沢砂防管内 6月29日(火)

- ・登川流路工
- ・水無川流路工
- ・大源太第1号砂防堰堤
- ・板木砂防堰堤
- ・土樽砂防堰堤
- ・魚野川床固工群

中津川出張所管内 6月30日(水)

- ・七ツ釜下流砂防堰堤
- ・外ノ沢砂防堰堤
- ・中津川床固工群
- ・小赤沢砂防堰堤群