

令和4年度

湯沢砂防だより

No.1

令和4年4月25日

国土交通省 湯沢砂防事務所

安全に施設を利用していただくために！ ～GW前の砂防施設安全利用点検を実施～

4月14日（木）に延べ27名が参加し、湯沢管内3箇所（大源太川第1号砂防堰堤周辺、登川長大橋・滝谷橋周辺）においてGW前の砂防施設安全利用点検を実施しました。

本点検は、多くの方が水辺を利用される機会が増えるGW前に、砂防施設やその周辺設備を安全に利用していただくことを目的として毎年実施しています。点検には湯沢町や南魚沼市の職員の方にも参加いただき、それぞれの立場、目線で点検を実施しました。

今回の点検で指摘があった箇所の対策や防護柵の設置等については、GW前までに実施予定です。

砂防施設周辺の点検の様子

大源太川第1号砂防堰堤



登川長大橋下流公園



点検指摘箇所

大源太川第1号砂防堰堤



危険箇所への進入が容易になっていた。

長大橋上下流



立入り禁止措置施設のチェーンが雪の重みで外れていた。



滝谷橋上流

東屋の屋根が破損していた。

施設を利用する際は天候等に十分注意して安全な利用をお願いします

川は自然あふれる魅力的な空間です。また、子どもたちの遊びの場でもあり、学びの場でもあります。一方で、川や水辺には、さまざまな危険が潜んでいます。

管内は、首都圏などから多くの方が訪れますが、川遊びをする際は、気象情報等で天候を確かめ、ライフジャケットの着用など事前準備の上、安全対策に十分注意いただくようお願いします。

子どもだけで川遊びに行かない、危険な場所や大きな石に近づかないことが事故を防ぐポイントです。